

NOME DO PRODUTO

Inocart H

CÓDIGO:

00000

FICHA TÉCNICA

O Inocart H é uma solução manual simples e completa com um depósito fluidificado para a aplicação de pó. A combinação entre a pistola Inogun M e o módulo de controlo Inobox melhora a experiência do utilizador. Contém um interface de fácil utilização com funções ergonômicas avançadas para ajudar a manter o foco na aplicação do pó e na qualidade do acabamento.

ESPECIFICAÇÕES

Atomização tipo: Eletrostática

Capacidade do reservatório: 50 L

Vazão de produto: 450 g/mn

Pressão de trabalho: 7 bar (101.5 psi)

Peso da pistola (sem cabo nem mangueira): 565 g

Alta tensão: 100 kV


Cosumo de ar: 5-15 m³/h

Altura: 1230 mm

Largura: 490 mm


Comprimento: 670 mm

Peso: 37 kg



TEC 5

TEC5
TECNOLOGIA TRANSFER
ELECTRONIC CONTROL



CARGA CORONA
TECNOLOGIA DE
REVESTIMENTO EM PÓ



DEPÓSITO DE PÓ



Ideal para:
Aplicação a pó.

NOME DO PRODUTO

Inocart H

CÓDIGO:

00000

Performance

1. Leque de pulverização constante e estável para aplicações suaves e uniformes
1. Pistola bem equilibrada e fácil de manusear
2. Três predefinições de fábrica para um arranque rápido. 99 predefinições cliente para satisfazer os requisitos mais exigentes
2. Ajuste rápido & fácil da altura do Inobox para a leitura ideal da informação
3. A tecnologia TEC5 permite um acabamento de alta qualidade
4. Caudal suave de pó com baixa velocidade devido ao depósito fluidificado

Sem pulsações


Produtividade

1. Cascada poderosa que proporciona um forte efeito envolvente
2. Controlo HV avançado para uma melhor penetração em peças complexas de forma oca
2. Controlo simples e instantâneo do caudal do pó
3. Alta taxa de transferência para reduzir o tempo do processo
5. Gancho de autobloqueio para a fixação da pistola e da bomba durante a limpeza
6. Apoio para os pés para mover facilmente o Inocart

Durabilidade

1. Duração incomparável do desempenho da cascada
2. Monitorização das peças de desgaste para as substituir na altura certa
4. Depósito em aço inoxidável para uma utilização industrial
7. Concebido para utilização industrial

Construído com componentes comprovados e de alta qualidade



NOME DO PRODUTO

Inocart H

CÓDIGO:

00000

O Inocart H é ideal para todos os tipos de pós heterogêneos, como metálicos e cheios de materiais. O depósito, com uma capacidade de 50 litros (3050 pés cúbicos), assegura uma pulverização muito estável do pó. As economias de pó e de energia foram incorporadas no cerne do desenvolvimento da pistola para reduzir o trabalho, aumentando a produtividade e a qualidade do acabamento do revestimento. A tecnologia TEC5 (Transfer Electronic Control/ Controlo Eletrónico da Transferência) assegura a auto-regulação da carga eletrostática tendo em conta o caudal de pó e a distância das peças, para otimizar a transferência do pó e a qualidade do acabamento.

O Inocart H é fácil de limpar devido ao recipiente de desmontagem rápida e fácil, que o torna também equilibrado e fácil de gerir. A potente unidade de alta tensão aliada com a unidade de controlo de alta tensão Inobox proporciona um efeito envolvente nas peças grandes (D. 500mm / 20 in.) e tem uma penetração profunda nas zonas com reentrâncias. Isto reduz o custo do equipamento com uma melhor taxa de utilização do pó e reduz o tempo de pulverização do pó. O Inobox é o verdadeiro cérebro por trás da Inogun M que executa a alta voltagem e todos os controlos de ar: alta voltagem, corrente, ar do eletrodo, injeção e diluição. A mangueira de pó e o cabo estão disponíveis em dois comprimentos diferentes, 6 metros (19.7 pés) e 12 metros (39.4 pés) para processar peças e componentes pequenos ou grandes. Podem ambos ser utilizados como ferramenta principal para realizar o revestimento de pó ou como equipamento adicional para retoques. O resultado esperado será facilmente alcançado.



Peças de reposição e assistência técnica:

Disponível para compra diretamente com a KORIA® (54) 3238.0000.



Garantia

Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.



Cuidados:

Todas as operações de limpeza devem ser feitas apenas com ar comprimido a uma pressão máxima de 2,5 bar e com um pano ou eventualmente uma escova.
Nunca utilizar água nem solvente para limpar o equipamento.